

Инструкция по шлифованию



Ремонт

Новые детали

Удаление существующего покрытия до голого металла
Удаление шлифовальных рисок от P120 и создание плавного выхода кромки

P120 – P220



Нанесение шпатлевки

Шлифование шпатлевки

P120 – P220



Удаление шлифовальных рисок/Создание плавного выхода кромки ремонтной поверхности

P220 – P320



Нанесение грунта

Шлифование грунта-выравнивателя

Сухое: P320
Мокрое: P600 – P800



Удаление шлифовальных рисок/Финальный шаг шлифования при нанесении акриловой эмали/ Финальный шаг шлифования при нанесении базового покрытия, лака

Сухое: P400 – P500
Мокрое: P1000

